

FLEXI-TECH 60 EG

Ici le problème consistait en la réparation d'une bande transporteuse en néoprène



Délimitation de la zone à renforcer



Préparation de la surface avec rape spéciale à caoutchouc



Passage du primaire d'accrochage



Après réparation