

CERAMI-TECH HG

**Ici le problème consistait à recharger les manques
De carreaux céramiques d'un fond de broyeur**



Vue du fond avec traces des manques de céramique



**Vue de l'ouvrage après ragréage
CERAMI-TECH HG**