

## CONSOLIDATION D'UNE TOITURE DE CUVE

Le problème consistait en la réfection et la consolidation d'une toiture de cuve en Acier qui était fortement attaquée et présentait de nombreux manques de métal qui fragilisait à l'extrême le tank.

La Solution retenue a été la reconstruction avec le METAL-TECH EG



Une vue du toit de cuve avant intervention



Après un sablage au standard SA2 ½ et un dégraissage à l'UNIVERSAL CLEANER  
Une couche de METAL-TECH EG a été passée sur tous les endroits faisant menace