

INTERIEUR DE CUVE EN BETON WALL-TECH WB

Probleme

Les parois intérieures de ce château d'eau étaient oxydées et présentait des infiltrations dans le béton



Elles ont été traitées avec un sablage préalable, un dépoussiérage minutieux puis une application du Primaire UNITECH-GP PRIMER



Puis application de deux couches de 100 μ du WALL-TECH WB
Depuis lors la cuve qui en service depuis 2002 ne présente aucun signe d'altération