

PROTECTION DE PALES D'EOLIENNE CORRO-TECH AP + CORRO-TECH UV

PROBLEME

Le problème consistait à protéger contre la corrosion et les UV (tenue dans le temps du revêtement)



Après une préparation de surface soignée par grenailage SA3 et un ponçage
Passage du primaire CORRO-TECH AG
Puis deux couche de CORRO-TECH UV Blanc



Vue d'une pale terminée en attente de livraison