

TRAITEMENT D'UN CAISSON DE FILTRE A AIR CORRO-TECH GP

Le problème consistait en la protection Anti-Corrosion d'un caisson d'extracteur placé en extérieur ou la préparation de surface ne pouvait être que sommaire



Après un émerisage manuel à la meuleuse électrique sur les parties oxydées et dégraissage avec le UNIVERSAL CLEANER, passage de deux couches a 100 μ du CORRO-TECH GP



UNE VUE DE L'EXTRACTEUR ET DE SA GAINÉ UNE FOIS TERMINÉE
L'OPERATION