



APPLICATION : Réfection d'un mur en sous-sol complètement dégradé par les infiltrations d'eau due à la pression hydrostatique extérieure

CHANTIER : Slovaquie

PRODUIT APPLIQUÉ : Béton résine de reconstruction et d'étanchéité « Wall-Tech CWC » puis un revêtement de « Wall-Tech WB »



Ici une vue du mur avant notre intervention, on peut voir une dégradation sérieuse et en profondeur avec atteinte de la structure de soubassement en briques



Ici une vue du mur après le ragréage au « Wall-Tech CWC »



Ici en phase de reconstruction avec « Wall-Tech WB »



ICI LA VUE DU MUR COMPLETEMENT REFAIT