

## **REFECTION D'UN ROTOR DE POMPE DE RELEVAGE**

Avec METAL-TECH EG et CERAMI-TECH EG et FG

Le problème consistait en la réfection d'un rotor de pompe de relevage qui avait subi des attaques dues à l'abrasion continue pendant de nombreuses années de service. Parallèlement La corrosion avait fait perdre de la matière en bout de pales de ce rotor



### **PHASE I**

sablage 21/2 et dégraissage à l'UNIVERSAL CLEANER




### **PHASE 2**

Reconstruction des bouts de pales avec METAL-TECH EG



PHASE 3  
Egalisation du travail de reconstruction avec CERAMI-TECH EG



PHASE 4  
FINITION avec une couche de CERAMI-TECH FG